

# 目錄

第一章：機種構成及規格

第二章：基本指令

第三章：步階指令

第四章：各種要素功能細述

第五章：應用命令

第六章：特殊暫存器與資料暫存器

附錄 A 通訊介面 RS422 腳點陣圖

附錄 B 故障排除方法及異常碼一覽表

## ◎ 應用命令通則

- ◆ 應用命令被設計成以功能數位表示( FNC 00-99 )每一應用命令被冠以一個”符號”。
- 例：FNC 12 被冠以”MOV”
- ◆ 有些應用命令的格式僅須指定 FNC 數字的部份，有些須再加入運算元。

## ◎ COMPARE

FNC(10)			16 bits: CMP & CMP(P) -----7 steps										
D	CMP	P	32 bits:(D)CMP & (D)CMP(P) -----13 steps										

Operands:  $\leftarrow [ S1. ] [ S2. ] \rightarrow$

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands:  $\leftarrow [ D. ] \rightarrow$

X	Y	M	S
---	---	---	---

[S.] :代表一個運算元，其被稱為來源”Source”運算元，如果”Source”超過一個時，則表示成[S1.] [S2.]等。

[D.] :代表一個運算元，其被稱為目的”Destination”運算元，如果”Destination”超過一個時，則表示成[D1.] [D2.] 等。

- ◆ 指令部份佔用一個程式步序，運算元則佔用 1-2 程式步序，佔用程式步序的多寡完全由指令是 16 位元或 32 位元指令

來決定。

- ◆ X,Y,M,S,等位要素(bit device)亦可當作運算元處理，經組合後，以字元要素(word device)的形態表示。
- ◆ 資料暫存器(D)皆為 16 位，當處理 32 位元資料時將自動成對使用。
- 例:指定 D0 執行 32 位運算時，將會取(D1,D0)的資料來做處理(D1 為上 16 位，D0 為下 16 位)。
- ◆ 32 位的計數器則不能當作 16 位命令的運算元。

## ◎ 資料長度及命令執行格式

- ◆ 32 位元的指令被表示成在指令前加入(D)。例:(D) MOV
- ◆ 不管指令的要素號碼是偶數還是奇數皆可使用，但為避免混亂儘量使用偶數要素號碼來配合 32 位使用。




## ◎ 位元要素與字元要素

- ◆ 諸如 X,Y,M 及 S 等要素僅能以 ON/OFF 狀態表示，因此被稱為”位要素”，其他要素如 T,C 及 D 等要素能表示數值資料，因此被稱為”字元要素”，但對於 X,Y,M,S 組成的位元要素亦可以字元的狀態來表現，只要在前面加上指定位數的 Kn 符號即可。
- ◆ 位元要素能組合以 4 個位為單位的要素，K1~K4 允許 16 位元資料運算，K1~K8 允許 32 位元資料運算。
- 例:K2M0 表示由 M0 開始 2 個 4 位元為單位的要素，即 M0~M7 組合成的字元。

## ◎ 條件跳躍 CONDITION JUMP

FNC(00)		16 bits: CJ & CJ(P) ----- 3 Steps				J1n	J2n--
CJ	P						

Operand: P00 ~ P63



- ◆ 使用 CJ(P) 隔開部分程式，能減少演算週期且允許雙重線圈線路。
- ◆ 例 (A): 假如 X0 ON 強迫程式跳至 LAB P0，被隔開的指令將不被執行，即使輸入條件動作，輸出狀態亦不會改變。
- ◆ 例 (A): 假如未寫 LAB P0，X0 ON 則直接跳至 END。
- ◆ 當使用逆向跳躍時，須注意 watchdog timer overrun。
- ◆ 假如 P 標記號碼重複時，僅最後的標記號碼有效。
- ◆ 例 (B): X0 ON 則程式跳至第二 LAB P10。
- ◆ 例 (C): 多個 CJ(P) 指令可指定跳至同一個標記號碼。

### ◎ 呼叫副程式 Subroutine Call


FNC(01)		16 bits: CALL & CALL(P) ----- 3 Steps			J1n	J2n--
CALL	P					

Operand: P00~P63

### ◎ 副程式返回 Subroutine Return

FNC(02)		16 bits: SRET ----- 1 Steps			J1n	J2n--
SRET						

Operand: None



- ◆ 當 X0 ON，程式會跳至 LAB P0 執行副程式，直到 SRET 被執行，則程式返回至主程序繼續執行。
- ◆ 副程式必須寫在 FEND 之後。
- ◆ 多個 CALL 指令可指定至同一個標記號碼。
- ◆ 在同一個 CALL 指令下最多四層的副程式被使用。
- ◆ 副程式之後須寫 SRET 指令。

◎ 中斷返回 Interrupt Return

FNC(03)		16 bits: IRET ----- 1 Steps			J1n	J2n--
IRET						

Operand: None

◎ 中斷致能 Enable Interrupt


FNC(04)		16 bits: EI ----- 1 Steps			J1n	J2n--
EI						

Operand: None

◎ 中斷禁止 Disable Interrupt

FNC(05)		16 bits: DI ----- 1 Steps			J1n	J2n--
DI						

Operand: None




中斷指針號碼




<<注意事項>>

- ◆ 當一中斷程式執行時，其他中斷呼叫視為無效。
- ◆ 假如中斷發生在中斷禁止範圍內( DI ~ EI )時，這中斷要求信號暫時被儲存，待中斷致能範圍內( EI ~ DI )再執行。
- ◆ 中斷禁止旗標 M805n 動作時(n=0 ~ 5)，相對應的中斷輸入將不被執行。
- ◆ 中斷程式內不可使用 FNC(50) REF 指令。(如上述範例程式中的 A 區段)

## ◎ 時間中斷範例




## ◎ 計算時間中斷程式執行時間範例



## ◎ 主程序結束 First End

FNC(06)		16 bits: FEND ----- 1 Steps				J1n	J2n--
	FEND						


Operand: None



## ◎ 計時器 Watch Dog Timer

FNC(07)		16 bits: WDT ----- 1 Steps				J1n	J2n--
	WDT	P					

Operand: None



- ◆ 此命令主要在檢查掃描週期的時間是否大於特殊資料暫存器 D8000 的內容值。
- ◆ 若大於 D8000 的內容值，則會產生錯誤，錯誤碼 6309。
- ◆ 特殊資料暫存器 D8000 的內容值可利用 MOV 命令來變更。
- ◆ 未寫入此命令則不執行時間的比對。

◎ 重複起始點 FOR

FNC(08)		16 bits: FOR ----- 3 Steps										J1n	J2n--
FOR													

Operands: <----- [ S. ] ----->


K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

影響旗號:

◎ 重複結束點 NEXT

FNC(09)		16 bits: NEXT ----- 1 Steps										J1n	J2n--
NEXT													

Operand: None



## ◎ 比較 COMPARE

FNC(10)			16 bits: CMP & CMP(P) ----- 7 Steps			J1n	J2n--
D	CMP	P	32 bits:(D)CMP&(D)CMP(P) ----- 13 Steps				


Operands: <----- [ S1. ][ S2. ] ----->

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands: <----- [ D. ] ----->

X	Y	M	S
---	---	---	---

影響旗號:



- ◆ 來源[S1.]與[S2.]內的資料互相比較，[D.]則依據比較的結果產生變化。本指令目的位元將自動佔據 3bits，本例為 (M10-M12)。
- ◆ 來源資料以代數方式做比較。例:  $-10 < 2$ 。
- ◆ 當 X0 OFF，則[D.]位元狀態不改變。

## ◎ 區域比較 ZONE COMPARE

FNC(11)			16 bits: ZCP & ZCP(P) ----- 9 Steps			J1n	J2n--
D	ZCP	P	32 bits: (D)ZCP&(D)ZCP(P) ----- 17 Steps				


Operands: <----- [ S1. ][ S2. ][ S3. ] ----->

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands: <----- [ D. ] ----->

X	Y	M	S
---	---	---	---


影響旗號:



- ◆ 來源[S3.]內的資料與來源[S1.]及[S2.]內的資料範圍做比較，[D.]則依據比較的結果產生變化。本指令目的位元將自動佔據 3bits，本例為(M10-M12)。
- ◆ 請設定  $[S1.] \leq [S2.]$ 。若  $[S1.] > [S2.]$  時，則 [S2.] 的值視為與 [S1.] 的數值相同。
- ◆ 來源資料以代數方式做比較。例:  $-10 < 2$ 。
- ◆ 當 X0 OFF，則[D.]位元狀態不改變。

◎ 搬移 MOVE


FNC(12)			16 bits: MOV & MOV(P) ----- 5 Steps			J1n	J2n--
D	MOV	P	32 bits:(D)MOV&(D)MOV(P) ----- 9 Steps				




影響旗號:



- ◆ 當 X0 ON，[S.]內的數據搬移至[D.]中。




- ◆ 當 M8027 ON 時，系統同時將 [S.] 之資料寫入 EEPROM 相對應之 [D.] 中。



注意事項：當 M8027 ON 時，為避免破壞 EEPROM，請使用脈波指令且目的字元僅 D 暫存器有效。

◎ 移位搬移 Shift Move


FNC(13)			16 bits: SMOV & SMOV(P) ----- 7 Steps				
	SMOV	P					




- ◆ Reserved

◎ 互補 COMPLEMENT


FNC(14)			16 bits: CML & CML(P) ----- 5 Steps			J1n	J2n--
D	CML	P	32 bits: (D)CML & (D)CML(P) ----- 9 Steps				





影響旗號:




- ◆ [S.] 的每一位數值被反相 (0→1,1→0) 搬移至 [D.] 中。





◎ 區塊搬移 BLOCK MOVE





影響旗號: 無




◆ 當 X0 ON，搬移順序如下



◆ 當轉送編號重複時，搬移順序如下





◆ 當 M8027 ON 時，系統同時將[S.]區塊資料寫入 EEPROM 相對應之[D.]中，僅 D 暫存器有效。




注意事項：當 M8027 ON 時，為避免破壞 EEPROM，請使用脈波指令且目的字元僅 D 暫存器有效。

◆ 當 M8160 為 ON 時，搬移情況如下(M8027 不可為 ON) (V2.85 後有效)，




◎ 多點搬移 FILL MOVE

FNC(16)			16 bits: FMOV & FMOV(P) ----- 7 Steps			J1n	J2n--
D	FMOV	P	32 bits: (D)FMOV & (D)FMOV(P) -----13 Steps				




影響旗號:




◎ 互換 EXCHANGE

FNC(17)			16 bits: XCH & XCH(P) ----- 5 Steps			J1n	J2n--
D	XCH	P	32 bits: (D)XCH & (D)XCH(P) -----9 Steps				




影響旗號:




執行前 : (D10)=100      執行後 : (D10)=200  
 (D20)=200              (D20)=100


<< 擴充機能 >> SWAP



- ◆ M8160 為 ON，[D1.]與[D2.]又為同一要素時，將會執行上 8 位元與下 8 位元資料的交換。
- ◆ 若[D1.]與[D2.]不為同一要素時，錯誤旗標 M8067 ON，錯誤碼 6705，錯誤步序存入 D8069，且命令不執行。



執行前(D10)=0050H=80，執行後(D10)=5000H=20480




執行前(D11,D10)=87654321H=80，執行後 65872143H

### ◎ BCD 變換 (BINARY CODE TO DECIMAL)

FNC(18)			16 bits: BCD & BCD(P) ----- 5 Steps			J1n	J2n--
D	BCD	P	32 bits: (D)BCD & (D)BCD(P) -----9 Steps				
Operands:				← [ S. ] →			
K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D, V,Z
				← [ D. ] →			

影響旗號:




- ◆ 來源 [S.] 二進位 (BIN) 的資料轉換成十進位 (BCD) 存入 [D.]。
- ◆ 假如十進位 BCD 的數值超過 0 - 9999 (16 bits operation)或 0 - 99999999 (32 bits operation)則錯誤旗標 M8067ON，錯誤代碼 6705，錯誤步序存入 D8069，程式繼續執行，但演算結果不存入[D.]中。
- ◆ 此指令可用來驅動七段顯示器。

### ◎ BIN 變換 (DECIMAL CODE TO BINARY)

FNC(19)			16 bits: BIN & BIN(P) ----- 5 Steps			J1n	J2n--
D	BIN	P	32 bits: (D)BIN & (D)BIN(P) -----9 Steps				
Operands:				← [ S. ] →			
K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D, V,Z
				← [ D. ] →			

影響旗號:




- ◆ 來源[S.]十進位(BCD)的資料轉換成二進位(BIN)存入[D.]。
- ◆ 若來源[S.]資料不符合 BCD 的格式，則錯誤旗標 M8067 ON，錯誤代碼 6705，錯誤步序存入 D8069，程式繼續執行，但不執行演算。
- ◆ 來源[S.]不可指定為常數 K/H。

◎ 加法 ADDITION

FNC(20)			16 bits: ADD & ADD(P) ----- 7 Steps									J1n	J2n--
D	ADD	P	32 bits: (D)ADD & (D)ADD(P) -----13 Steps										
Operands: <----- [ S1. ][ S2. ] ----->													
	K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z				
<----- [ D. ] ----->													

影響旗號: M8020, M8021, M8022




- ◆ 來源[S1.]與[S2.] BIN 資料相加結果存入[D.]中。
- ◆ 所有運算均以代數進行，i.e. 5+(-8) = -3.
- ◆ 最高位代表正負號 (0:正，1:負)。
- ◆ 運算結果等於“0”，則零位旗標 M8020 ON。
- ◆ 運算結果大於 32,767 (16 bit operation) 或 3,147,483,647 (32 bit operation)，則進位旗標 M8022 ON。
- ◆ 運算結果小於 -32,767 (16 bit)或 -2,147,483,647 (32 bit)，則借位旗標 M8021 ON。


◎ 減法 SUBTRACTION

FNC(21)			16 bits: SUB & SUB(P) ----- 7 Steps									J1n	J2n--
D	SUB	P	32 bits: (D)SUB & (D)SUB(P) -----13 Steps										
Operands: <----- [ S1. ][ S2. ] ----->													
	K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z				
<----- [ D. ] ----->													

影響旗號: M8020, M8021, M8022



- ◆ 來源 [S1.] 與 [S2.] 資料內容相減結果存入 [D.]。
- ◆ 所有運算均以代數進行，i.e. 5+(-8) = -3。
- ◆ 最高位代表正負號 (0:正，1:負)。
- ◆ 旗號設定及正負數間的關係。




## ◎ 乘法 MULTIPLICATION


FNC(22)			16 bits: MUL & MUL(P) ----- 7 Steps			J1n	J2n--
D	MUL	P	32 bits: (D)MUL & (D)MUL(P) -----13 Steps				

Operands:  $\left\langle \begin{array}{c} \text{K.H.} \quad \text{KnX} \quad \text{KnY} \quad \text{KnM} \quad \text{KnS} \quad \text{T} \quad \text{C} \quad \text{D} \quad \text{V,Z} \\ \text{[ S1. ] [ S2. ]} \\ \text{[ D. ]} \end{array} \right\rangle$

影響旗號:



16 bits: (D10) × (D12) → (D15,D14)



32 bits: (D11,D10) × (D13,D12) → (D17,D16,D15,D14)


- ◆ 來源 [S1.] 乘以 [S2.] 結果存入 [D.] 中。

## ◎ 除法 DIVISION

FNC(23)			16 bits: DIV & DIV(P) ----- 7 Steps			J1n	J2n--
D	DIV	P	32 bits: (D)DIV & (D)DIV(P) -----13 Steps				

Operands:  $\left\langle \begin{array}{c} \text{K.H.} \quad \text{KnX} \quad \text{KnY} \quad \text{KnM} \quad \text{KnS} \quad \text{T} \quad \text{C} \quad \text{D} \quad \text{V,Z} \\ \text{[ S1. ] [ S2. ]} \\ \text{[ D. ]} \end{array} \right\rangle$


影響旗號:



Dividend    divisor    quotient    remainder

(D10) ÷ (D12) → (D14) ..... (D15)

16 bits    16 bits    16 bits    16 bits



Dividend    divisor    quotient    remainder

(D11,D10) ÷ (D13,D12) → (D15,D14) ..... (D17,D16)

32 bits    32 bits    32 bits    32 bits

- ◆ 來源 [S1.] 除以 [S2.] 結果存入 [D.] 中。
- ◆ 若來源 [S2.] 等於 "0" (zero)，則程式停止運轉，錯誤旗標 M8067 ON，錯誤代碼 6706。
- ◆ V1.17 版：若來源 [S2.] = "0"，則不予處理，直接跳至下一個指令。



◎ 邏輯及 LOGICAL AND


FNC(26)			16 bits: WAND & WAND(P) ----- 7 Steps			J1n	J2n--
D	WAND	P	32 bits: (D)WAND & (D)WAND(P) -----13 Steps				

◎ 邏輯或 LOGICAL OR




FNC(27)			16 bits: WOR & WOR(P) ----- 7 Steps			J1n	J2n--
D	WOR	P	32 bits: (D)WOR & (D)WOR(P) -----13 Steps				

◎ 互斥或 XOR

FNC(28)			16 bits: WXOR & WXOR(P) ----- 7 Steps			J1n	J2n--
D	WXOR	P	32 bits: (D)WXOR & (D)WXOR(P) ----- 13 Steps				



影響旗號:




◎ 補數 NEGATION

FNC(29)			16 bits: NEG & NEG(P) ----- 3 Steps			J1n	J2n--
D	NEG	P	32 bits: (D)NEG & (D)NEG(P) ----- 5 Steps				




Operands:


影響旗號：



<<應用回路>> 取負數的絕對值




<<負數及絕對值的表示法>>




◎ 右迴旋 ROTATION RIGHT

FNC(30)			16 bits: ROR & ROR(P) ----- 5 Steps
D	ROR	P	32 bits: (D)ROR & (D)ROR(P) -----9 Steps

		J1n	J2n--
--	--	-----	-------



影響旗號: M8022




◆ 右旋後的最右位被存入進位旗標。



◎ 左迴旋 ROTATION LEFT

FNC(31)			16 bits: ROL & ROL(P) ----- 5 Steps
D	ROL	P	32 bits: (D)ROL & (D)ROL(P) -----9 Steps

		J1n	J2n--
--	--	-----	-------




影響旗號:







◆ 左旋後的最左位被存入進位旗標。

◎ 右迴旋含進位旗號 ROTATION RIGHT WITH CARRY

FNC(32)			16 bits: RCR & RCR(P) ----- 5 Steps			J1n	J2n--
D	RCR	P	32 bits: (D)RCR & (D)RCR(P) ----- 9 Steps				




影響旗號:







◎ 左迴旋含進位旗號 ROTATION LEFT WITH CARRY


FNC(33)			16 bits: RCL & RCL(P) ----- 5 Steps			J1n	J2n--
D	RCL	P	32 bits: (D)RCL & (D)RCL(P) ----- 9 Steps				





影響旗號:




◎ 位右位移 SHIFT RIGHT



◎ 位左位移 SHIFT LEFT





影響旗號:



X0


↓      << BIT SHIFT RIGHT >>




X0

<< BIT SHIFT LEFT >>


↓





範例 I/O 測試: 接線 X10 ↔ Y10 ... X17 ↔ Y17




◎ 字元右位移 WORD SHIFT RIGHT



◎ 字元左位移 WORD SHIFT LEFT





影響旗號:




D0

↓ << WORD SHIFT RIGHT >> n2 =< n1 =< 255




D0

<< WORD SHIFT LEFT >> n2 =< n1 =< 255





◎ 移位暫存器寫入 SHIFT REGISTER WRITE

FNC(38)		16 bits: SFWR & SFWR(P) ----- 7 Steps									J1n	J2n--
SFWR	P											




影響旗號:





- ◆ 當 X10 OFF → ON，來源 D0 的內容存入 D2 且堆疊指標 D1="1"，當下一個 OFF → ON 的脈波，D0 的內容存入 D3 且堆疊指標 D1="2"，[S.] 的內容依序存入目的暫存器且堆疊指標 [D.] 的內容自動加"1"。
- ◆ 假如 [D.] 的內容超過"n-1" (n 是 FIFO 堆疊長度)時，則無法處理且進位旗標 M8022 ON。

◎ 移位暫存器讀取 SHIFT REGISTER READ

FNC(39)		16 bits: SFRD & SFRD(P) ----- 7 Steps									J1n	J2n--
SFRD	P											




影響旗號:



- ◆ 當 X10 OFF → ON，D2 的內容存入 D20 且堆疊指標 D1 的內容自動減"1"。
- ◆ 當 [S.] = "0"，i.e. FIFO 堆疊無數據，零位元旗標 M8020 ON。
- ◆ 數據一律由 [S.]+1 處讀出，且 D10 的內容保持不變。

◎ 區域複置 ZONE RESET

FNC(40)		16 bits: ZRST(P) ----- 5 steps									J1n	J2n--
ZRST	P											




影響旗號:





- ◆ 清除 [D1.] 與 [D2.] 所指定範圍的資料，對字元要素而言內容值="0"，對位元要素而言位元狀態 OFF。
- ◆ [D1.] 與 [D2.] 須指定相同的要素且 [D1.] ≤ [D2.]。
- ◆ 假如 [D1.] > [D2.]，則僅 [D1.] 被清除。

◎ 解碼 DECODE

FNC(41)		16 bits: DECO(P) ----- 7 steps									J1n	J2n--
DECO	P											




影響旗號:




- ◆ [D.] 所指定的要素若為 T, C 或 D 時，則 n ≤ 4。
- ◆ 若來源全部為"0"，則 M10 被設為"1"。

◎ 編碼 ENCODE




影響旗號:




- ◆ [S.] 所指定的要素若為 T,C 或 D 時，則  $n \leq 4$ 。
- ◆ 若來源要素中“1”的位超過 1 個時，僅最低位的“1”視為有效。
- ◆ 若來源要素的每一位都為“0”，則將發生錯誤。

◎ 和 SUM





影響旗號:






- ◆ [S.] 資料中“1”的個數存入[D.]中。
- ◆ 若[S.]中任一位都不為“0”，則零位旗標 M8020 ON。

◎ 位檢查 BIT ON CHECK

FNC(44)			16 bits: BON(P) ----- 7 steps			J1n	J2n--
D	BON	P	32 bits: (D)BON(P) ----- 13 steps				




影響旗號:




◎ 平均值 MEAN

FNC(45)			16 bits: MEAN(P) ----- 7 steps			J1n	J2n--
	MEAN	P					



[n]=1-64

影響旗號:



$[(D0)+(D1)+(D2)] / 3 \rightarrow (D10)$

◎ 故障指示器設定 ANNUNCIATOR SET

FNC(46)			16 bits: ANS ----- 7 steps							
	ANS									

Reserved

◎ 故障指示器復置 ANNUNCIATOR RESET

FNC(47)			16 bits: ANR(P) ----- 1 steps							
	ANR									

Reserved


◎ 開平方根 SQUARE ROOT

FNC(48)			16 bits: SQR(P) ----- 5 steps							
D	SQR	P	32 bits: (D)SQR(P) ----- 9 steps							J2n--



Operands: [D.]  $\leftarrow$   $\rightarrow$


影響旗號: M8020, M8021, M8022



- ◆ [S.] 之內容必須為正數，若為負數時，錯誤旗號 M8067 將會動作，且命令不會執行。
- ◆ 演算結果若有小數點將被舍去，若結果未滿 1 而被舍去時，借位旗號 M8021 將會動作。
- ◆ 演算結果正好為 0 時，零旗號 M8020 將會動作。





◎ 浮動小數點 FLOAT

FNC(49)			16 bits: FLT(P) -----5 steps					J2n--
D	FLT	P	32 bits: (D)FLT(P) -----9 steps					



影響旗號: M8020, M8021, M8022

- ◆ FLT 指令為 BIN 之整數值與 2 進位元浮動小數點值間的轉換命令，由於常數 K,H 值於浮動小數點運算時會自動轉換，因此不適用於此命令。



- ◆ M8023 = ON 時，執行 2 進位浮動小數點值→BIN 整數值之轉換。  
M8023 = OFF 時，則執行反方向之轉換。
- ◆ 2 進位浮動小數點值→BIN 整數值之轉換結果若未滿 1，而造成被舍去為 0 或產生溢位時，M8021 / M8022 將分別 ON，結果若正好為 0 時，M8020 將會 ON。

## ◎ 輸出入更新 REFRESH

FNC(50)			16 bits: REF(P) ----- 5 steps							J1n	J2n--
REF	P										

Operands:

K,H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
← n →								

Operands:

X	Y	M	S
← [D.] →			

[D.] X/Y 的號碼應指定為 10 的倍數，X00, X10,.....

[n.] K/H 的號碼應指定為 8 的倍數，i.e. 8,16,24,....


影響旗號:

- ◆ PLC 輸入全部更新均在程式 STEP 0 執行前，而輸出均在 END 或 FEND 命令之後執行，在演算過程中不變更。若演算過程中需即時的輸入資料或輸出演算的結果，則須用輸出入更新命令。

&lt;&lt; 輸入更新 &gt;&gt; 僅 X10 – X17 被更新



&lt;&lt; 輸出更新 &gt;&gt; Y00-Y07, Y10-Y17, Y20-Y27 被更新。




- ◆ 中斷程式內不可使用 FNC(50) REF 指令。

## ◎ 更新及時間濾波器 REFRESH AND FILTER ADJUSTMENT

FNC(51)			16 bits: REFF(P) ----- 3 steps								J2n--
REFF	P										

Operand: [n.] = 0 - 60



- ◆ 為防止不要雜訊干擾，一般 PLC 輸入繼電器都有硬體 RC 濾波器的設計，及可用來調整軟體濾波器的時間。
- ◆ 此命令只變更 X00-X07 軟體濾波時間，即 D8020 的內容。若須變更其他輸入點的濾波時間，請利用 MOV 指令。


◎ 陣列 MATRIX

FNC(52)	16 bits: MTR ----- 9 Steps			J1n	J2n--
MTR					

Operands:

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
← n →								


Operands





(S.): X00, X10, X20, X30 -----X160, X170。

(D1.): Y00, Y10, Y20, Y30 -----Y160, Y170。 (D2.): Y, M, S multiple of 10, i.e. 00, 10, 20 etc。

(n.): K, H n=2~8。





- ◆ MTR 指令用來讀取 8 點 n 列的輸入信號(8 個輸入點，n 個輸出點)。8 個輸入點的起始由(S.)指定，n 個輸出點的起始由(D1.)指定，如例所示，輸出點 Y10, Y11, Y12 依序且重複為 ON，則第一列、第二列、第三列的輸入點被依序且重複的讀入，並存放在 M10~M17，M20~M27，M30~M37 中。 ◆ (D2.)為陣列的起始位址。
- ◆ 當命令執行完畢，完成旗號 M8029 設為 ON。當命令再度被執行時，完成旗號 M8029 自動複置。
- ◆ 此命令只能使用一次，且應使用晶體輸出型式。




◎ 高速計數器設定 SET BY HIGH SPEED COUNTER

FNC(53)												J1n	J2n--
D	HSCS	32 bits: HSCS ----- 13 Steps											




影響旗號:



◆ 使用 FNC53 命令時，外部輸出動作以中斷來處理，C253 的現在值 99→100 和 101→100 變化時，Y000 被 SET。當 C253 的現在值 199→200 和 201→200 變化時，Y000 OFF。

- ◆ 此命令為 32 位之專用命令，請輸入 D HSCS 命令。
- ◆ FNC53, FNC54, FNC55 只可以使用一次。



- ◆ D HSCS 命令的 [D.] 可指定 I0 □ 0 = (□=1~6)(□=1~6 不可重複使用編號)
- ◆ 因此 [S2.] 所指定的高速計數器的現在值與 [S1.] 所指定的值相同時，中斷主程序，立即跳往指針 I0 □ 0 中斷程式執行。
- ◆ 特殊輔助繼電器 M8059 ON 時，I010~I060 中斷全部禁止。

## ◎ 高速計數器複置 RESET BY HSC

FNC(54)														J1n	J2n--
D	HSCR	32 bits: HSCR ----- 13 Steps													

Operands:  $\leftarrow$  [ S1. ]  $\rightarrow$

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

$\leftarrow$  [ S2. ] : C235~C255


Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---


$\leftarrow$  [ D. ]  $\rightarrow$

可指定 [D.] 與 [S2.] 為同一高速計數器。

影響旗號:



◆ C253 的現在值為 400 時，C253 立即清除，現在值變成 0，輸出接點不動作。



◆ 此命令為 32 位專用命令，請務必用 **D HSCR** 命令。

## ◎ 高速計數器區域比較 ZONE COMPARE FOR HSC

FNC(55)															
D	HSZ	32 bits: HSZ----- 17 Steps													

Operands:  $\leftarrow$  [ S1. ] [ S2. ]  $\rightarrow$

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----


$\leftarrow$  [ S. ] : C235~C255

Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

$\leftarrow$  [ D. ]  $\rightarrow$

影響旗號:



<比較輸入的動作>

K1000 > C251 現在值	Y000	ON
K1000 ≤ C251 現在值 ≤ K2000	Y001	ON
K2000 < C251 現在值	Y002	ON

◆ 此命令為 32 位命令，請務必用 **D HSZ** 命令。

◆ [S1.], [S2.] 的內容，請依照 [S1.] ≤ [S2.] 規則。

◆ 使用 FNC55 時，外部輸出是以中斷來處理。輸出不受掃描週期的影響而動作。

## ◎ 速度偵測 SPEED DETECT

FNC(56)	16 bits: SPD ----- 7 Steps			J1n	J2n--
SPD					


Operands: (S1.): X000~X005

Operands: |←----- [ S2. ] ----->|

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

影響旗號:M8029


←----- [D.] ----->



- ◆ 輸入脈波由 [S1.] 指定，[S2.] 指定計數時間，隨時把結果存放在 [D.] 中。
- ◆ 本指令[D.]會佔用 3 個目的要素。(本例為 D00-D02)
- ◆ 本例 D01 計算 X00 (OFF→ON)的次數，100msec 後，把計數結果存入 D00 中，然後 D01 被複置再重新開始計數。
- ◆ D02 用來測量剩餘時間。
- ◆ 指定的時間所計數的脈波量不可超過 65535。
- ◆ 脈波密度與 RPM 成比例，下列公式可求得回轉數。  

$$\text{RPM} : N = (D00 \times 60) \times 1000 / n \times t \quad n = \text{每轉脈波數}, t = \text{測量時間}。$$
- ◆ 輸入(X00-X05) ON/OFF 最大頻率與單相高速計數器相同。
- ◆ SPD 指令所使用的輸入點(X00-X05)，不得再作為其他高速處理或是插斷信號。  
 當 C251 使用時，X00,X01 不可再做為速度偵測點。
- ◆ 利用完成旗號 M8029，輕易達到連續測得多筆資料，再求平均值。

### (i) 量頻率模式




### (ii) 量脈波寬度模式


- ◆ [S2.] 的內容值為"0"時，只需 1 脈波寬度即可測出速度 pps(pulse/second)。
- ◆ 本例速度值存放在 D01,D00 中。



◎ 付加減速脈波輸出 PULSE OUTPUT WITH SLOPE




影響旗號: M8029





- ◆ [D.] 指定脈波輸出點，若指定 Y04 則為虛擬軸 無實際脈波輸出。
- [S1.] 指定輸出頻率。(10 ~ 200,000 pps)
- [S2.] 指定輸出脈波數。從指定的[S2.]開始會連續佔用 8 個 words。本例中，佔用 D02~D09。
- [S3.] 從指定的[S3.]開始會連續佔用 100 個 words。在本例中，佔用 D1000~D1099。
- [S3.]+0：運動模式: 命令碼 0~99 相當於 G00~G99

命令碼	內容
00	一段位置運動
01	直線補間(J2nB only) n=2,4
02	圓弧補間 CW (J2nB only) n=2,4
03	圓弧補間 CCW (J2nB only) n=2,4
06	比例跟隨(硬體追隨):齒輪比必須為分數，分子<分母
28	原點複歸

[S3.]+1：運轉方向控制點: Y02~Y07





[S3.]+2：參數設定



- [S3.] +3 : 系統保留
- [S3.] +5, [S3.] +4 : 啟始位址(監視用)
- [S3.] +9, [S3.] +8 : 相對位址(監視用)
- [S3.] +13, [S3.] +12 : 目標位址(監視用)
- [S3.] +17, [S3.] +16 : 最高速度
- [S3.] +20 : 啟始速度(pps)
- [S3.] +22 : 加速時間(1ms - 50,000ms)
- [S3.] +7, [S3.] +6 : 絕對位址(監視用)
- [S3.] +11, [S3.] +10 : 剩餘脈波(監視用)
- [S3.] +15, [S3.] +14 : 現在速度(監視用)
- [S3.] +19, [S3.] +18 : 系統保留
- [S3.] +21 : 系統保留
- [S3.] +23 : 減速時間(1ms - 50,000ms)

[S3.] +24 : DOG(近點信號)




- [S3.] +25 : 零點信號設定值。歸原點時，若無零點信號(步進馬達時)，則將找尋零點次數設為"0"即可。
- [S3.] +26 : 零點信號計數值(監視用)
- [S3.] +27 : 系統保留
- [S3.] +28 : 電子齒輪比(分子)
- [S3.] +29 : 電子齒輪比(分母)
- [S3.] +30 : 系統保留
- [S3.] +32 : 系統保留

[S3.] +41, [S3.] +40 : PLSR-G00 對標即時位置(輸出脈波數)暫存器。  
 [S3.] +41, [S3.] +40 : PLSV 輸出脈波數。數值等於 0 為無目標運轉。


- ◆ 多軸同動：先驅動虛擬軸 其他軸設為[G06]比例跟隨模式且追隨虛擬軸 Y4 的脈波信號
- ◆ JOG+ JOG- 設定無目標運轉旗號，相對位置模式 利用位置正負值 控制運轉方向
- ◆ 使用此命令，須先將相對距離或絕對位址換算為脈波數再存入 [S2.] 中。
- ◆ 脈波輸出中，X10 OFF，脈波依停止旗號[S3.] +2,b1 的設定狀態停止輸出。
- ◆ 脈波導通週期( duty cycle) 50% ON, 50% OFF。
- ◆ G06 有目標有斜率模式的命令 運轉中，變更 [S2.] 的內容無效。
- ◆ 此命令針對 Y00 或 Y01 只能使用一次(共二次)，且應選擇為晶體輸出型式。
- ◆ 固定為 32 位運算。若指定 16 位元運轉模式，則產生 error 6509
- ◆ 此命令脈波輸出型式只有一種 (Negative Logic Type, Pulse & Sign)，可用來控制步進或伺服馬達。




## ※ 命令碼 00 [G00] 一段位置




## ※ 命令碼 00 [G00] 對標 變速度變位置








※ 命令碼 06 [G06] 比例跟隨(Y0 軸方向固定為 Y2，Y1 軸方向固定為 Y3)




## ※ 命令碼 06 [G06] 追剪控制






- ① 啟動跟隨軸 (當 c251=裁切長度 - 至同步速度脈波數 D10)
- ②

※ 多軸同動 (若虛擬軸參數 bit2,D5002=1 則為無目標運轉) 實體軸須先驅動







※ 命令碼 28 [G28] 零點復歸(尋找 Z 相次數不為 0)



< 模式 0 > D1024=H0043 相同方向尋找零點信號

< 模式 1 > D1024=H1043 相反方向尋找零點信號





命令碼 28 [G28] 零點複歸(尋找 Z 相次數為 0，近點信號與零點信號需設定成同一點)  
 程式碼與零點複歸(尋找 Z 相次數不為 0 的模式)相同，只有 D1024, D1025 設定值不同

<< 模式 0 >> 近點確認 減速至起始速度 且需離開近點範圍 立即反轉開始尋找零點

D1024 = H0233 (近點信號 X3 上緣有效，零點信號 X3 下緣有效，初期運轉方向逆轉)



D1025 = K0 (Z 相次數 = 0)




<< 模式 1 >> 近點確認 減速至起始速度 不需離開近點範圍 立即反轉開始尋找零點

D1024 = H1633 (近點信號 X3 上緣有效，零點信號 X3 下緣有效，初期運轉方向正轉)


D1025 = K0 (Z 相次數 = 0)



## ※ DPLSR 範例程式:手動正反轉



## ※ DPLSR 範例程式:手動正反轉 (無 Rollover 問題)



### 初始狀態 INITIAL STATE

FNC(60)		16 bits: IST ----- 7 steps					
	IST						

Reserved




### ◎ 資料搜尋 DATA SEARCH

FNC(61)			16 bits: SER(P)----- 9 steps					
D	SER	P	32 bits: (D)SER(P) -----17 steps					

Reserved

◎ 鼓輪控制 ABSOLUTE DRUM SEQUENCE

FNC(62)		16 bits: ABSD ----- 9 steps			J1n	J2n--
D	ABSD	32 bits: (D)ABSD ----- 17 steps				



本命令用以對計數器值產生一多變的輸出型式。可做角度檢出凸輪控制動作。


◆左例是用以控制旋轉台，在旋轉一圈內補助繼電器 M0~M3 的 ON/OFF 狀態。

◆ 使用 MOVE 命令把下列的數值寫入 D300~D307

ON 設定數據	OFF 設定數據	輸出點
D300= 40	D301= 140	M0
D302= 100	D303= 200	M1
D304= 160	D305= 60	M2
D306= 240	D307= 280	M3

把 Turn ON 點的數值放在編號為偶數的 D 要素中，並且把 Turn OFF 點的數值放在編號為奇數的 D 要素中。

◆ X0 為 ON 時，M0~M3 的變化為如下所描述。Turn ON 點及 Turn OFF 點的數值能夠重新更改寫入到 D300~D307。







◆輸出點的號碼由[D.]的設定值決定。  
◆當 X0 變為 OFF 時，輸出保持不變。

◆ ABSD 命令在一程式中僅能使用一次。

◆ 若在[S.]中指定高速計數器時，亦可使用(D)ABSD 命令。

但此時對於計數器之現在值，其輸出型態將因其掃描週期而產生延遲現象，建議使用 HSZ 命令中之 Table 高速比較模式。

◎ 鼓輪控制 INCREMENTAL DRUM SEQUENCE




本命令在使用一對計數器情況下用以產生一多變的輸出。

如下為四點 (M0~M3) 的控制範圍。

- ◆ 使用 MOVE 命令把下列的數值預先寫入[S1.]中。
 

D300 = 20	D302 = 10
D301 = 30	D303 = 40



- ◆ 當 C0 的計數值達到 D300~D303 的設定值時，C0 自動地依序被複置。
- ◆ C1 計算 C0 複置發生的次數。
- ◆ M0~M3 依據 C1 的計數值依序動作。
- ◆ 在完成由“n”所設定次數的最後一次處理後，旗號 M8029 變為 ON。如此相定的迴圈將一再重複。
- ◆ 在 X0 為 OFF 時 C0 及 C1 被清除，M0~M3 變為 OFF，然後在 X0 又變為 ON 時重新運作。
- ◆ INCD 命令在一程式中僅能使用一次。

## ◎ 教導式計時器 TECHING TIMER

FNC(64)		16 bits: TTMR ----- 5 steps				
	TTMR					

Reserved


## ◎ 特殊計時器 SPECIAL TIMER

FNC(65)		16 bits: STMR ----- 7 steps				
	STMR					


Reserved

◎ 交替式輸出 ALTERNATE OUTPUT

FNC(66)		16 bits: ALT(P) ----- 3 steps				J1n	J2n--
	ALT	P					



影響旗號:



◆ 連續使用此指令，可得到多段除頻


◎ 斜率信號 RAMP

FNC(67)		16 bits: RAMP ----- 9 steps				J1n	J2n--
	RAMP						


Operands: [ S1. ] [ S2. ] [ D. ]:    D

  n:    K,H    n = 1 to 32,767

影響旗號: M8029



◆ 在 X0 為 ON 時分別把 D1 及 D2 寫入初值及終值。D3 內的數值則由 D1 的設定值逐漸向 D2 的設定值遞增，而所需的時間(掃描次數)，則由“n”指定。



- ◆ 在 M8029 被驅動後把 1 次掃描時間值(比實際掃描時間稍長)寫入 D8039 中，則 PLC 將進入定掃描模式。例如，上例中 n = K1000，若掃描週期設定為 20msec，則 D3 內的數值將在 20 秒內由 D1 的設定值變為 D2 的設定值。
- ◆ 假如 X0 在動作途中變為 OFF，則傾斜信號的動作也半途停止，若 X0 又再次為 ON 時，D4 被清除，D3 由 D1 設定值重新開始。
- ◆ 在執行結束後，旗號 M8029 動作，然後 D3 的值也復歸為 D1 的值。
- ◆ 在起始 / 結束點的控制可以由結合 RAMP 命令及模擬輸出加以執行。
- ◆ 在 X0 為 ON 時進入 RUN 狀態，若 D4 具停電保持作用，則應先將 D4 清除。

## ◎ 旋轉控制 ROTARY CONTROL

FNC(68)		16 bits: ROTC ----- 9 steps				
	ROTC					

Reserved

## ◎ 資料排列 SORT

FNC(69)		16 bits: SORT ----- 11 steps				
	SORT					

Reserved





◎ 指撥開關 DIGITAL SWITCH

FNC(72)		16 bits: DSW ----- 9 Steps								J1n	J2n--
DSW											



Operands: <[n]> =1~8      <[D2.]>

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----


Operands: <[S.]> <[D1.]>

X	Y	M	S
---	---	---	---

影響旗號:M8029




- ◆ 本命令可用 n=1~8 點輸出點，以及 4 點輸入點讀取 n 個(n=1~8)指撥開關的數值，若讀入數大於 32 位(n≥5)則[D2.]自動佔用下一組暫存器。
- ◆ BCD 4 位元數指撥開關 1,2,4,8 接腳連接到 X10~X13 或 X14~X17，[S.]須以 X10,X14,X20,X24...為起始點，[D1.]則可任意指定，但不可超出 1 個 CHANNEL 值，如 n=2 [D1.]不可指定為 Y17，Y10~Y16 都可被指定。
- ◆ 一旦命令被執行則 M8029 清除為“0”，Y10~Y13 依序動作，待執行完畢(數個演算週期後)，M8029 被設定為“1”。
- ◆ 指撥開關上之每 1,2,4,8 接腳須再外接二極體(0.1A/50V)
- ◆ 允許多個 DSW 命令，但一次僅允許一個 DSW 命令及動作，如下圖利用 M8029 來控制兩組 DSW 的命令。




◎ 七段顯示器解碼器 SEVEN SEGMENT DECODER

FNC(73)		16 bits: SEGD(P) ----- 5 steps										J1n	J2n--
SEGD	P												



影響旗號:



◆ [S.] 中下 4 位所指定的數值 0~F (十六進位)，被解碼為 7 段顯示用數值後放入[D.]中。[D.]的上 8 位不變。

( S. )		7 段顯示器之構成	( D. )								顯示資料
16 進制	Bit 組合		b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
0	0000		0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0001		0	0	0	0	0	1	1	0	1
2	0010		0	1	0	1	1	0	1	1	1
3	0011		0	1	0	0	1	1	1	1	1
4	0100		0	1	1	0	0	1	1	0	1
5	0101		0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0110		0	1	1	1	1	1	0	1	1
7	0111		0	0	1	0	0	1	1	1	1
8	1000		0	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1001		0	1	1	0	1	1	1	1	1
A	1010		0	1	1	1	0	1	1	1	1
B	1011		0	1	1	1	1	1	0	0	1
C	1100		0	0	1	1	1	0	0	1	1
D	1101		0	1	0	1	1	1	1	0	1
E	1110		0	1	1	1	1	0	0	1	1
F	1111		0		1	1	0	0	0	1	1

◆ 位要素的開頭(本例為 Y0)或字元要素的最低位元(LSB)均對稱到 b0，且依此類推。

◎ 栓鎖式七段顯示器 SEVEN SEGMENT WITH LATCH

FNC(74)		16 bits: SEGL(P) ----- 5 steps											
SEGL	P												

Reserved

◎ 箭號開關 ARROW SWITCH

FNC(75)		16 bits: ARWS(P) ----- 9 steps											
ARWS													

Reserved

## ◎ ASCII 轉換 ASCII CODE CONVERSION


FNC(76)		----- 11 steps						J1n	J2n--
ASC									

Operands: [S.]: 8 個英文字或阿拉伯數字。

Operands:      |← [ D. ] →|  

	T	C	D
--	---	---	---

影響旗號:



- ◆ 字元“A”~“H”被轉換成 ASCII 碼並放在 D100~D103 中。

M8161 OFF 時

M8161=OFF	上 8 位	下 8 位
D100	“B”	“A”
D101	“D”	“C”
D102	“F”	“E”
D103	“H”	“G”

M8161 ON 時

	上 8 位	下 8 位		上 8 位	下 8 位
D100	0	“A”	D104	0	“E”
D101	0	“B”	D105	0	“F”
D102	0	“C”	D106	0	“G”
D103	0	“D”	D107	0	“H”

## ◎ 列印 PRINT

FNC(77)		16 bits: PR ----- 5 steps							
PR									

Operands:      |← [ S. ] →|  


	T	C	D
--	---	---	---

Operands: [D.]: Y

Reserved

◎ FROM 命令

FNC(78)			16 bits: FROM(P) ----- 9 steps			J1n	J2n--
D	FROM	P	32 bits: (D)FROM(P) ----- 17 steps				




Operands:  $\leftarrow$   $\rightarrow$  m1 = 0 ~ 7 特殊模組號碼  
 m2 = 0 ~ 31 緩衝記憶體 (BFM) 號碼  
 n = 1 ~ 31 轉送點數 (D 命令時=1 ~ 15)

影響旗號:



◆ 當 X00 ON 時，將特殊模組 NO.1 之緩衝記憶體 BFM#29 讀出，轉送到可程式控制器之 M00~M15。

<<特殊裝置 模組號碼 m1>>



- ◆ 特殊模組號碼的排列依靠近主機的順序分別為 NO.0~NO.7
- ◆ 特殊模組不占 I/O 點數且最多可擴充 8 台。
- ◆ 所謂緩衝記憶體 BFM 即為特殊模組與可程式控制器溝通之資料暫存器。

◎ TO 命令

FNC(79)			16 bits: TO(P) ----- 9 steps			J1n	J2n--
D	TO	P	32 bits: (D)TO(P) ----- 17 steps				



Operands:  $\leftarrow$   $\rightarrow$  m1 = 0 ~ 7 特殊模組號碼  
 m2 = 0 ~ 31 緩衝記憶體(BFM) 號碼  
 n = 1 ~ 31 轉送點數(D 命令時=1 ~ 15)


影響旗號:



◆ 當 X00 ON 時，將 D0 的 16 位元資料寫入特殊模組 NO.1 之緩衝記憶體 BFM#12。

◆ 此命令儘量使用脈波命令，低掃描週期時間。

<< 轉送點數 n >>



◎ 資料通訊 COMMUNICATION

FNC(80)		16 bits: RS ----- 9 steps								J1n	J2n--
	RS										

Operands:

								← S, →	
K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z	
← ————— →  m,n=1~128							← D. →  m,n		


影響旗號:

<< 通訊格式 >> D8120

內容	0	1
Bit0 數據長度	7 bit	8 bit
Bit1 同位	(00):none, (01):odd, (11):even	
Bit2 停止位	1 bit	2 bit
Bit4 傳送速率 (bps)	(0011):300, (0100):600	
Bit5	(0101):1200, (0110):2400	
Bit6	(0111):4800, (1000):9600	
Bit7	(1001):19200	
Bit8 前端 1	無	D8124
Bit9 終端 1	無	D8125
Bit10 Reserved	-	-
Bit11 Reserved	-	-
Bit12 終端 2	無	D8126
Bit13 通訊模式	自定模式	ModBus
Bit14 ModBus Mode	Ascii Mode	RTU Mode 或 Computer Link
Bit15 Protocol	Format 1	Format 4


- ◆ 此命令乃利用主機第二通訊埠連接 EXADP232/422/485 通訊板來執行資料的傳送與接收，通訊協定由 D8120 來設定。
- ◆ 由於通訊格式與資料框架(FRAME)均由使用者自行規劃，且可選用不同的通訊介面板，所以此通訊 Port 可連接多種不同通訊格式的機器。
- ◆ 主機運轉開始，先自行檢查是否有書寫 RS 指令。若有，則 Computer Link 模式即無效。通訊協定模式變更為 user define mode 或 Modbus mode。
- ◆ Computer link mode:此模式程式不可書寫 RS 指令，亦即均為被動站，僅設定 D8120 及 D8121 的內容值(D8120 的 bit14 須設為 1)，即可架構多站連結的系統。

例:




- ◆ Modbus mode:此模式程式須利用 RS 指令來變更通訊協定(D8120 的 bit13 須設為 1)。由於有 RS 指令所以可當為主動站，亦可為被動站。利用 M8122 及 M8123 控制資料傳送與接收。

例:



- ◆ RS 命令被驅動後，若修改 D8120 之設定值，將不被接受。
- ◆ 此命令在程式中不限使用次數，但一掃瞄週期僅可用一驅動命令，且于切換時須設計 1 個掃瞄週期以上之 OFF 時間。
- ◆ 此通訊 Port 可為主動模式亦可為被動模式。所以 RS 指令一旦被驅動，則 PLC 即處於等待送信與受信的狀態。
- ◆ 若 RS 指令已使用，則不可再使用 PRUN 指令。



<< 送信要求 >> M8122

◆ 無論在等待受信或受信完畢的狀態，若以脈波指令驅動 M8122 送信要求旗號，則 PLC 將從 D100 起始之 D98 點的

資料傳送出，且於送信完畢後 M8122 將自動 Reset。

◆ PLC 於資料受信結束後才會執行資料送信，在此期間，若要求送信則等待送信旗號 M8121 將被設定。


<< 受信完畢 >> M8123

◆ PLC 接收資料完畢，則受信完畢旗號 M8123 被設定。請利用程式將 M8123 複置，此時 PLC 將在處於等待受信狀態。


◆ M8123 動作中，若接獲送信要求，M8123 不會被清除，但仍會執行資料送信。

<< 載波檢出 >> M8124



<< RS 指令通則 >>



< 8 位元資料處理模式 > M8161=ON 為 8 位元模式





< 16 位元資料處理模式 > M8161=OFF 為 16 位元模式



◆ 送信/受信中若有錯誤發生，M8063 將被設定，且錯誤內容將會寫入 D8063 中。

## &lt;&lt; MODBUS RTU 模式的應用 &gt;&gt; CRC 偵誤方式

## ◆ EXRM0808R/T 開關





例: 主站與 Remote I/O 模組聯機範例程式




- ◆ 在 Modbus RTU 模式下，請將 D8120 的通訊格式設為無前/終端(無 STX/ETX)，且送信資料點數必須正確。
- ◆ 偵誤值不列入送信筆數，且由 PLC 自動計算，並將結果存入下 2 個暫存器。

## &lt;&lt; MODBUS ASCII 模式的應用 &gt;&gt; LRC 偵誤方式

## ◆ EXRM0808R/T 開關




例：主站與 Remote I/O 模組聯機範例程式




- ◆ 在 ModBus Ascii 模式下，請將 D8120 的通訊格式設為有前/終端(STX/ETX1,2)，且送信資料點數必須正確。
- ◆ 偵誤值不列入送信筆數，且由 PLC 自動計算，並將結果存入下 2 個暫存器。

## &lt;&lt; 使用者自定模式的應用 &gt;&gt; 自定偵誤方式

## 例 1: Ascii 模式主站範例程式




## 副站範例程式




- ◆ 偵誤值須由程式設計人員計算，系統不自動演算。
- ◆ 傳送資料須轉換為 Ascii 存入傳送區。

## 例 2: HEX 模式主站範例程式



## 副站範例程式



◆ 偵誤值須由設計人員計算，系統不自動演算。

## ◎ 雙機並聯運轉 PARALLEL RUNNING

FNC(81)			16 bits: PRUN(P) ----- 5 Steps			J1n	J2n--
D	PRUN	P	32 bits: (D)PRUN(P) ----- 9 Steps				

Operands: [S.]: KnX, KnM 最低位元數字須為"0"


[D.]: KnM, KnY 最低位元數字須為"0"

影響旗號: M8073, M8129

親局程式 M8070=1, [S.] [D.]為虛運算元



子局程式 M8071=1, [S.] [D.]為虛運算元



- ◆ 親局會將 D490~D497 傳入子局的 D490~D497(M8070=1)。
- ◆ 子局會將 D500~D507 傳入親局的 D500~D507(M8070=0)。
- ◆ 此命令只須設定 M8070 及 M8071, 數據暫存器(D)不須指定, 兩者即會自動通訊。
- ◆ 由於輔助暫存器(M)不對傳, 必要時利用 MOV 命令轉換。

### ◆ 相關參數

M8122: 啟動通訊傳輸旗號

M8123: 接收完畢旗號

M8070: 親局旗號

M8071: 子局旗號

M8129: 和檢查錯誤旗號



M8073: 逾時旗號

D8070: 逾時暫存器(ms)


D8072: 通訊所費時間(ms)

- ◆ 範例程式請參閱力揚應用範例 F081。
- ◆ 若 PRUN 指令已使用, 則不可再使用 RS 指令。

◎ HEX TO ASCII 轉換




影響旗號:



- ◆ [S.]內的 16 進制資料被轉換為 ASCII 碼傳送到 [D.]的上/下 8 位中。轉換的文字數由 n 指定。
  - ◆ 當 M8161=OFF 時，為 16 位元模式。
- 例: (D100)=0ABCH, (D101)=1234H

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
D200 下	"C"	"B"	"A"	"0"	"4"	"3"	"2"	"1"
D200 上		"C"	"B"	"A"	"0"	"4"	"3"	"2"
D201 下			"C"	"B"	"A"	"0"	"4"	"3"
D201 上				"C"	"B"	"A"	"0"	"4"
D202 下					"C"	"B"	"A"	"0"
D202 上						"C"	"B"	"A"
D203 下							"C"	"B"
D203 上								"C"




- ◆ [S.]內的 16 進制資料被轉換為 ASCII 碼傳送到[D.]的下 8 位中。轉換的文字數由 n 指定。
  - ◆ 當 M8161=ON 時，為 8 位元模式。
- 例: (D100)=0ABCH, (D101)=1234H


	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
D200 下	"C"	"B"	"A"	"0"	"4"	"3"	"2"	"1"
D201 下		"C"	"B"	"A"	"0"	"4"	"3"	"2"
D202 下			"C"	"B"	"A"	"0"	"4"	"3"
D203 下				"C"	"B"	"A"	"0"	"4"
D204 下					"C"	"B"	"A"	"0"
D205 下						"C"	"B"	"A"
D206 下							"C"	"B"
D207 下								"C"

## ◎ ASCII TO HEX 轉換

FNC(83)		16 bits: HEX(P) ----- 7 Steps								J1n	J2n--
HEX	P										



影響旗號:




- ◆ [S.]內上/下 8 位的 ASCII 碼被轉換為 16 進制資料，以每 4 筆為單位傳送到[D.]中。轉換的文字數由 n 指定。
- ◆ 當 M8161=OFF 時，為 16 位元模式。

例: D200 下="0"，D200 上="A"，D201 下="B"，D201 上="C"

D202 下="1"，D202 上="2"，D203 下="3"，D203 上="4"

	D102	D101	D100
K1			0H
K2			0AH
K3			0ABH
K4			0ABCH
K5		0H	ABC1H
K6		0AH	BC12H
K7		0ABH	C123H
K8		0ABCH	1234H





- ◆ [S.]內下 8 位的 ASCII 碼被轉換為 16 進制資料，以每 4 筆為單位傳送到[D.]中。轉換的文字數由 n 指定。
- ◆ 當 M8161=ON 時，為 8 位元模式。

例: D200="0"，D201="A"，D202="B"，D203="C"


D204="1"，D205="2"，D206="3"，D207="4"

	D102	D101	D100
K1			0H
K2			0AH
K3			0ABH
K4			0ABCH
K5		0H	ABC1H
K6		0AH	BC12H
K7		0ABH	C123H
K8		0ABCH	1234H

◎ 檢查碼 CHECK CODE





影響旗號:



◆ 將所指定之起始位址之 n 筆資料(8 位元)，其總和→D00，水準極性 Vertical Parity→D01([D.]+1)。

M8161=OFF 16 位元模式									
(S.)	K	Bit Pattern							
D100 L	K100	0	1	1	0	0	1	0	0
D100 H	K111	0	1	1	0	1	1	1	1
D101 L	K100	0	1	1	0	0	1	0	0
D101 H	K98	0	1	1	0	0	0	1	0
D102 L	K123	0	1	1	1	1	0	1	1
D102 H	K66	0	1	0	0	0	0	1	0
D103 L	K100	0	1	1	0	0	1	0	0
D103 H	K95	0	1	0	1	1	1	1	1
D104 L	K210	1	1	0	1	0	0	1	0
D104 H	K88	0	1	0	1	1	0	0	0
Vertical parity		1	0	0	0	0	1	0	1
Sum	K1091								



來源資料

◆ 將所指定之起始位址之 n 筆資料(僅 8 位元)，其總和→D00，水準極性 Vertical Parity→D01([D.]+1)。

M8161=ON 8 位元模式									
(S.)	K	Bit Pattern							
D100	K100	0	1	1	0	0	1	0	0
D101	K111	0	1	1	0	1	1	1	1
D102	K100	0	1	1	0	0	1	0	0
D103	K98	0	1	1	0	0	0	1	0
D104	K123	0	1	1	1	1	0	1	1
D105	K66	0	1	0	0	0	0	1	0
D106	K100	0	1	1	0	0	1	0	0
D107	K95	0	1	0	1	1	1	1	1
D108	K210	1	1	0	1	0	0	1	0
D109	K88	0	1	0	1	1	0	0	0
Vertical parity		1	0	0	0	0	1	0	1
SUM	K1091								

### ◎ 旋鈕讀取 VOLUME READ

FNC(85)		16 bits: VRRD(P) ----- 5 Steps										J1n	J2n--
VRRD	P												

Operands: ← [ D. ] →

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
← [S.] = (0 - 3)								

影響旗號:



- ◆ 讀取被指定的 VR 類比輸入且轉換為 8 位二進位碼(0 ~ 255)再存入目的字元要素中。(K=0 時讀取 VR1，K=1 時讀取 VR2，K=2 時讀取 VR3，K=3 時讀取 VR4)
- ◆ 目的要素[D.]的內容可作為 Timer 或 Counter 的設定值。


### ◎ 旋鈕刻度 VOLUME SCALE

FNC(86)		16 bits: VRSC(P) ----- 5 Steps											
VRSC	P												

Operands: ← [ D. ] →



K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
← [S.] = (0 - 3)								

影響旗號:



- ◆ 讀取被指定的 VR 類比輸入且轉換為 8 位二進位碼(0 ~ 255)除以 16 取四捨五入再存入目的字元要素中(0~15)。
- ◆ 此指令可將 VR 當作為 16 段的旋轉開關。

## ◎ PID 演算



影響旗號:



[S1.]: 為目標值


[S2.]: 為測定值

[S3.] ~ [S3.]+6: 為控制參數

[D.]: 輸出值資料暫存器

} 以左邊的設定執行程式，並將演算結果(MV)存入[D.]中

- ◆ 從指定的[S3.]開始會佔用連續 25 點的組件。在本例中，則佔用 D100~D124。
- ◆ 初次執行時，須先清除[S3.]+7 的內容為 0



- ◆ 在開始執行 PID 演算前，必須先以 MOV 等命令寫入 PID 控制用的參數設定值。

[S3.]	取樣時間(Ts)	1~32767 (ms) (不可設定比掃描時間短)
[S3.] + 1	動作方向(ACT)	BIT0: 0: 正動作; 1: 逆動作 BIT1: 0: 無輸入變動量警報; 1: 具輸入變動量警報 BIT2: 0: 無輸出變動量警報; 1: 具輸出變動量警報 BIT3: 保留 BIT4: 保留 BIT5: 0: 無輸出限制; 1: 具輸出限制 BIT6 ~ BIT15: 保留
[S3.] + 2	輸入濾波常數( $\alpha$ )	0 ~ 99 (%)
[S3.] + 3	比例增益(Kp)	1 ~ 32767 (%)
[S3.] + 4	積分時間(Ti)	1 ~ 32767 ( x 100ms ), 0 時為無窮大(無積分動作)
[S3.] + 5	微分增益(Kd)	0 ~ 100 (%)
[S3.] + 6	微分時間(Td)	1 ~ 32767 ( x 10ms ), 0 為無微分動作
[S3.] + 7	} 執行 PID 演算時，內部處理用	
[S3.] + 19		
[S3.] + 20	系統保留	
[S3.] + 21	系統保留	
[S3.] + 22	輸出最大值限制，[S3.]+1 的 BIT5=1 時有效	
[S3.] + 23	輸出最小值限制，[S3.]+1 的 BIT5=1 時有效	
[S3.] + 24	系統保留	


## ◆ PID 指令的基本演算：

本指令依照速度形，測定微分形演算式，執行 PID 演算。

在 PID 的控制，依[S3.]所指定“動作方向”的內容，執行正動作或逆動作的演算式。

PID 基本型式:

$$\text{輸出 } u(t) = K_p \left\{ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right\} \quad e(t) = \text{偏差值}$$



⊙

FNC(89)										

⊙

FNC(90)										

⊙

FNC(91)										

⊙

FNC(92)										

⊙

FNC(93)										

⊙

FNC(94)										

⊙

FNC(95)										

⊙

FNC(96)										

⊙

FNC(97)										

⊙



FNC(98)										

⊙

FNC(99)										

◎ 2 進制浮動小數點比較

FNC(110)													J2n--	
D	ECMP	P	32 bits:(D)ECMP & (D)ECMP(P) ----- 13 steps											




影響旗號: None




即使將 X001 OFF，不執行 ECMP 命令，但是 M0~M2 仍會保持 X001 OFF 前的狀態。

- ◆ 將 2 個來源組件[S1.]及[S2.]的 2 進制浮點數值做比較，依比較大小的結果，[D.]開始連續 3 點自動 ON/OFF。
- ◆ 來源運算元，若以常數 K 或 H 指定時，則自動地轉換為 2 進制浮點數值作比較處理。



◎ 2 進制浮動小數點區域比較

FNC(111)							J2n--	
D	EZCP	P	32 bits:(D)EZCP & (D)EZCP(P) ----- 17 steps					




影響旗號: None



即使將 X001 OFF，不執行 ECMP 命令，但是 M3~M5 仍會保持 X001 OFF 前的狀態。

- ◆ 以 2 進制浮點數值所指定的上下 2 點的範圍和 [S1.], [S2.]+1 的內容作比較，依比較大小的結果 [D.] 開始連續 3 點自動 ON/OFF。
- ◆ 來源的運算元若以常數 K 或 H 指定時，則自動地將其轉換成 2 進制浮點數值作比較處理。




- ◆ 請設定 [S1.] ≤ [S2.]。若 [S1.] > [S2.] 時，則 [S2.] 的值視為與 [S1.] 的數值相同。



## ◎ 2 進制浮動小數點加算


FNC(120)			32 bits:(D)EADD & (D)EADD(P) ----- 13 steps						J2n--		
D	EADD	P									




Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

影響旗號: 無




- ◆ 將 2 個儲存 2 進制浮點數值的組件作加算後，以 2 進制浮點數值的形式存入目的地組件中。
- ◆ 來源運算元，若以常數 K 或 H 指定時，則自動地將其轉換為 2 進制浮點數值作處理。



- ◆ 可以指定來源運算元[S.]和目的地運算元[D.]為相同的組件編號。此時，若使用連續執行型命令，則因每個掃描週期均會執行加算。

## ◎ 2 進制浮動小數點減算


FNC(121)			32 bits:(D)ESUB & (D)ESUB(P) ----- 13 steps						J2n--		
D	ESUB	P									




Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

影響旗號: 無




- ◆ [S1.]的 2 進制浮點數值減去[S2.]的 2 進制浮點數值，將其結果以 2 進制浮點數值形式存放在目的地組件[D.]。
- ◆ 來源運算元，若以常數 K 或 H 指定時，則自動地將其轉換為 2 進制浮點數值來作處理。



- ◆ 可以指定來源運算元[S.]和目的地運算元[D.]為相同的組件編號。此時，若使用連續執行型命令，則因每個掃描週期均會執行減算。

## ◎ 2 進制浮動小數點乘算


FNC(122)									J2n--	
D	EMUL	P	32 bits:(D)EMUL & (D)EMUL(P) ----- 13 steps							




Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

影響旗號: 無




- ◆ 將 2 個來源組件[S1.]和[S2.]的 2 進制浮點數值相乘後，將其結果以 2 進制浮點數值的形式存放在目的地組件[D.]。
- ◆ 若來源運算元以常數 K 或 H 指定時，則自動地將其轉換為 2 進制浮點數值來作處理。



## ◎ 2 進制浮動小數點除算


FNC(123)									J2n--	
D	EDIV	P	32 bits:(D)EDIV & (D)EDIV(P) ----- 13 steps							




Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

影響旗號: 無





- ◆ 將所指定組件[S1.]的 2 進制浮點數值，除以[S2.]指定組件的 2 進制浮點數值，並將其結果以 2 進制浮點數值的形式存放在目的地組件[D.]。
- ◆ 來源運算元，若以常數 K 或 H 指定時，則自動地將其轉換為 2 進制浮點數值來作處理。




## ◎ 2 進制浮動小數點開平方根


FNC(127)			32 bits:(D)ESQR & (D)ESQR(P) ----- 13 steps							J2n--		
D	ESQR	P										



影響旗號: M8020





- ◆ 將來源[S.]的 2 進制浮點數值的組件做開平方根演算，並將其結果以 2 進制浮點數值儲放在[D.]。
- ◆ 若來源運算元，以常數 K 或 H 指定時，則自動地將其轉換為 2 進制浮點數值來作處理。





- ◆ 演算結果若確實為 0，則零旗標 M8020 會 ON。
- ◆ 來源運算元的內容，僅在為正數時才有效。若為負數時，則演算異常 M8067 會 ON，並停止執行命令。

## ◎ 2 進制浮動小數點→BIN 整數變換

FNC(129)			16 bits:INT & INT ----- 5 steps							J2n--		
D	INT	P	32 bits:(D)INT & (D)INT(P) ----- 9 steps									





影響旗號:




- ◆ 將所指定組件[S.]組件的 2 進制浮點數值轉換成 BIN 整數並存放在目的地元件[D.]。此時小數點以下的數值被舍去。
- ◆ 本命令為 FNC49 (FLT) 命令的相反轉換命令。
- ◆ 演算結果為 0 時，則零旗標 M8020 為 ON。  
 轉換時因不足 1 而舍去成為 0 時，則負號旗標 M8021 會 ON。  
 演算結果若超出下記範圍會發生溢位，且進位旗標 M8022 會 ON。  
 16 位演算時：-32,768~32,767  
 32 位演算時：-2,147,483,648~2,147,483,647

◎ 浮動小數點 SIN 演算


FNC(130)													J2n--
D	SIN	P	32 bits:(D)SIN & (D)SIN(P) ----- 9 steps										



影響旗號:





- ◆ 將來源 [S.] 所指定的弧度 (RAD) ，求取其 SIN 值，並將結果存放在目的地組件 [D.]。



- ◆ 單位弧度定義：圓弧長度=半徑時的圓心角。記為 RAD。



- ◆ 1 rad = 180/π° ; 1° = π/180 rad

- ◆ 求 m 的長度




◎ 浮動小數點 COS 演算

FNC(131)												J2n--
D	COS	P	32 bits:(D)COS & (D)COS(P) ----- 9 steps									



影響旗號:





- ◆ 將來源組件[S.]所指定的角度(RAD) , 求取其 COS 值, 並將結果存放在目的地組件[D.]。




◎ 浮動小數點 TAN 演算

FNC(132)												J2n--
D	TAN	P	32 bits:(D)TAN & (D)TAN(P) ----- 9 steps									



影響旗號:





- ◆ 將來源組件[S.]所指定的角度(RAD) , 求取其 TAN 值, 並將結果存放在目的地組件[D.]。




◎ 上下位元組(Byte)交換


FNC(147)			16 bits:SWAP & SWAP(P) ----- 5 steps			J1n	J2n--
D	SWAP	P	32 bits:(D)SWAP & (D)SWAP(P) -----9 steps				



影響旗號:



◆ 在 16 位命令的場合，將下 8 位和上 8 位互相交換。



◆ 在 32 位命令的場合，將各別的上 8 位和下 8 位互相交換。




- ◆ 若使用連續執行命令，因每個掃描週期均會執行交換處理，請特別注意。
- ◆ 本命令和 FNC17 (XCH)命令的擴張機能動作相同。

## ◎ FNC150 – 159 定位控制概述


- ◆ 此系列控制器脈波輸出信號是以“脈波列(負邏輯)+符號”的形態，如下圖

固定以 Y00, Y01 為脈波輸出點

固定 Y02, Y03 為方向輸出點



- ◆ 脈波導通週期(duty cycle) 50% ON 50% OFF。
- ◆ 1 段位置驅動曲線情形(定斜率模式)及相關元件



## ◎ ABS 現在值讀出

FNC(155)		16 bits:ABS ----- 7 steps				
D	ABS	32 bits:(D)ABS ----- 11 steps				

Operands:

					[S.]			
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	Z

Operands:



X	Y	M	S
---	---	---	---

影響旗號: M8029


Reserved

## ◎ 原點複歸 Zero Return

FNC(156)				J1n	J2n--
D	ZRN	32 bits:(D)ZRN ----- 17 steps			



影響旗號: M8029




- ◆ [D.] 指定脈波輸出點。

[S1.] 指定原點複歸找尋近點速度(Home Speed) 10 ~ 200,000 pps。

[S2.] 從指定的[S2.]開始會連續佔用 100 個 words。在本例中，佔用 D1000~D1099


[S2.]+0：尋找零點速度 10~32,767 pps

[S2.]+1：運轉方向控制點 Y2~Y7



指定運轉方向輸出點(Y)
系統保留

[S2.]+2：參數設定



系統保留
不具斜率停止旗號(X10 OFF 停止有效)
連續運動旗號
系統保留
變換運轉控制點狀態 0:ON 上數 OFF 下數; 1:ON 下數 OFF 上數
系統保留

[S2.]+3 ~ [S2.]+99：與 FNC(59) PLSR 的[S3.]+3 ~ [S3.]+99 相同

[S3.] 指定近點輸入信號，有效範圍 X00~X07 (脈波截取信號 M8170~M8177)。

零點信號由[S2.]+24 設定。

- ◆ 當執行 ZRN 指令時，歸零點忙碌旗標 M8154~M8157 將被自動設定，避免同時驅動 DRVI,DRVA。
- ◆ 這個指令 Y00 到 Y03 只能使用一次而且必須選擇電晶體輸出模組。
- ◆ 固定為 32 位運算。若指定 16 位元運轉模式，則產生 error 6509。

## 可調變速脈波輸出

FNC(157)				J1n	J2n--
D	PLSV	32 bits:(D)PLSV ----- 13 steps			

Operands: |<[S.]>|


K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	Z
-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---

Operands: |<[D2.]>|

X	Y	M	S
---	---	---	---

|<[D1.]>|

影響旗號: M8029



- ◆ [D1.] 指定運轉脈波輸出點。(固定以 Y00~Y03 為輸出點)。
- [D2.] 指定運轉方向輸出點。(固定以 Y02~Y07 為輸出點)。
- [S.] 從指定的[S.]開始會佔用連續 100 個 words。在本例中，佔用 D1000~D1099。
- [S.]+1, [S.]+0：指定輸出頻率。[32bits]:10 ~ 200,000 Hz。
- [S.]+2：參數設定




b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
							系統保留
							不具斜率停止旗號(M0 OFF 停止有效)
							連續運動旗號
							系統保留
							變換運轉控制點狀態 0:ON 上數 OFF 下數; 1:ON 下數 OFF 上數
							系統保留

[S.]+41, [S.]+40：PLSV 輸出脈波數。數值等於 0 為無目標運轉。


[S.]+3 ~ [S.]+99：與 FNC(59) PLSR 的[S3.]+3 ~ [S3.]+99 相同

- ◆ 當執行 PLSV 指令時，則忙碌旗標 M8142~M8145 將會被自動設定。
- ◆ 脈波輸出中可任意變更[S.]的內容值，但符號(+,-)不可變更，若驅動接點 OFF 直接減速至啟動速度停止。
- ◆ 固定為 32 位運算。若指定 16 位元運轉模式，則產生 error 6509。
- ◆ 下列模式均可達成


◎ 相對位址定位控制



影響旗號: M8029




- ◆ [D1.] 指定運轉脈波輸出點。(固定以 Y00~Y03 為輸出點)。
- [D2.] 指定運轉方向輸出點。(固定以 Y02~Y07 為輸出點)。
- [S1.] 指定相對位置輸出脈波數。(正值:正轉, 負值:逆轉)
- [S2.] 從指定的[S2.]開始會佔用連續 100 個 words。在本例中, 佔用 D1000~D1099。
- [S2.]+1, [S2.]+0: 指定輸出頻率。[32bits]:10 ~ 200,000 Hz。
- [S2.]+2: 參數設定






[S2.]+3 ~ [S2.]+99: 與 FNC(59) PLSR 的[S3.]+3 ~ [S3.]+99 相同

- ◆ 這個指令 Y00 到 Y03 只能使用一次, 而且必須選擇電晶體輸出模組。
- ◆ 當執行 DDRVI 指令時, 則忙碌旗標 M8146~M8149 將會被自動設定。
- ◆ 輸出脈波中, 修改 [S1], [S2.]+1, [S2.]+0 的內容值無效。
- ◆ 固定為 32 位運算。若指定 16 位元運轉模式, 則產生 error 6509。




◎ 絕對位址定位控制



影響旗號: M8029




- ◆ [D1.] 指定運轉脈波輸出點。(固定以 Y00~Y03 為輸出點)。
- ◆ [D2.] 指定運轉方向輸出點。(固定以 Y02~Y07 為輸出點)。
- ◆ [S1.] 指定絕對位置輸出脈波數。(與啟始位址比較，決定正、逆轉)
- ◆ [S2.] 從指定的[S2.]開始會佔用連續 100 個 words。在本例中，佔用 D1000~D1099。
- ◆ [S2.]+1, [S2.]+0：指定輸出頻率。[32bits]:10 ~ 200,000 Hz。
- ◆ [S2.]+2：參數設定



b7	固定為 1: 絕對位址
b6	不具斜率停止旗號(中途停止有效)
b5	連續運動旗號
b4	系統保留
b3	變換運轉控制點狀態 0:ON 上數 OFF 下數; 1:ON 下數 OFF 上數
b2	系統保留
b1	
b0	



[S2.]+3 ~ [S2.]+99：與 FNC(59) PLSR 的[S3.]+3 ~ [S3.]+99 相同

- ◆ 這個指令 Y00 到 Y03 只能使用一次，而且必須選擇電晶體輸出模組。
- ◆ 當執行 DDRVA 指令時，則忙碌旗標 M8150~M8153 將會被自動設定。
- ◆ 輸出脈波中，修改 [S1], [S2.]+1, [S2.]+0 的內容值無效。
- ◆ 固定為 32 位運算。若指定 16 位元運轉模式，則產生 error 6509。



## ◎ 時鐘資料比較


FNC(160)		16 bits:TCMP & TCMP(P) ----- 5 steps							J1n	J2n--
TCMP	P									



影響旗號: M8020, M8021, M8022



執行指定時間和時鐘資料做大小比較的指令。



若將 X000 OFF 時，則不執行 TCMP 命令，但 M0~M2 仍保持 OFF 前的狀態。

- ◆ 來源組件「[S1.],[S2.],[S3.]」的時間和儲存在[S.]開始連續 3 點的時間資料做比較，依比較結果，[D.]開始連續 3 點的組件，自動地 ON/OFF。

[S1.] : 比較時間的“時”指定為「0~23」時。

[S2.] : 比較時間的“分”指定為「0~59」分。

[S3.] : 比較時間的“秒”指定為「0~59」秒。

[S.] : 比較時間的“時”指定為「0~23」時。

[S.] + 1 : 比較時間的“分”指定為「0~59」分。


[S.] + 2 : 比較時間的“秒”指定為「0~59」秒。

[D.], [D.] + 1, [D.] + 2 : 依比較結果 [D.] 開始連續 3 點的組件自動 ON/OFF。


- ◆ 時鐘資料可以利用控制器的內部時鐘(Real Time Clock)資料，時鐘資料儲存在下記特殊暫存器 D8015(時)，D8014(分)，D8013(秒)。

◎ 時鐘資料比較

FNC(161)		16 bits:TZCP & TZCP(P) ----- 9 steps								J1n	J2n--
TZCP	P										



影響旗號: M8020, M8021, M8022






◆ 上下點的比較範圍和[S.]開始連續 3 點的時間資料區域做比較，對應比較大小的結果，[D.]開始連續 3 點自動地 ON/OFF。


- [S1.], [S.] +1, [S.] +2 : 比較範圍的下限，指定“時”，“分”，“秒”。
- [S2.], [S2.] +1, [S2.] +2 : 比較範圍的上限，指定“時”，“分”，“秒”。
- [S.], [S.] +1, [S.] +2 : 時鐘資料，指定“時”，“分”，“秒”。
- [D.], [D.] +1, [D.] +2 : 依區域比較結果，[D.]開始連續 3 點的位元組件自動 ON/OFF。

“時”，“分”，“秒”的設定範圍和控制器的內部時鐘的處理，請參考 FNC160 (TCMP)命令。

◎ 時鐘資料的加算



影響旗號: M8020, M8021, M8022





- ◆ 將儲存在[S1.]開始連續 3 點的時間資料加上[S2.]開始連續 3 點的時間資料，並將加算結果存放在[D.]開始連續 3 點的組件。
- ◆ 演算結果若超過(24)時，則進位旗標 M8022 ON。並將加總數值減去 24 後的數值存放在[D.]。




- ◆ 演算結果為 0 (0 時 0 分 0 秒) ，則零旗標 M8020 會 ON。
- ◆ “時”，“分”，“秒”的設定範圍和控制器的內部時鐘的處理，請參考 FNC160 (TCMP)命令。

## ◎ 時鐘資料的減算

FNC(163)		16 bits: TSUB & TSUB(P) ----- 7 steps									J1n	J2n--
TSUB	P											



影響旗號: M8020, M8021, M8022




- ◆ 將儲存在[S1.]開始連續 3 點的時間資料，減去[S2.]開始連續 3 點的時間資料，並將結果存放在[D.]開始連續 3 點的組件。
- ◆ 演算結果為 0 時以下負位旗標 ON，並將減算結果加上 24 後的數值存入[D.]中。




- ◆ 演算結果為 0 (0 時 0 分 0 秒) ，則零旗標 M8020 會 ON。
- ◆ “時”，“分”，“秒”的設定範圍和控制器的內部時鐘的處理，請參考 FNC160(TCMP)命令。


◎ 時鐘資料的讀出




Operands:



Operands:



影響旗號:




- ◆ 控制器內部時鐘的時間資料，以如下格式讀出。
- ◆ 讀出的時間資料系儲存在特殊暫存器 D8013~D8019。


	元 件	項 目	時 鐘 資 料		元 件	項 目
特 內 部 暫 時 存 鐘 器 用	D8018	年(西曆)	0~99(西曆下 2 位)	————>	D0	年(西曆)
	D8017	月	1~12	————>	D1	月
	D8016	日	1~31	————>	D2	日
	D8015	時	0~23	————>	D3	時
	D8014	分	0~59	————>	D4	分
	D8013	秒	0~59	————>	D5	秒
	D8019	星期	0(日)~6(六)	————>	D6	星期

## ◎ 時鐘資料的寫入

FNC(167)			16 bits: TWR & TWR(P) ----- 5 steps							J1n	J2n--
TWR	P										



影響旗號:



- ◆ 將時間資料寫入控制器的內部時鐘。
- ◆ 將欲寫入的時間資料先存放在所指定 [S.] 的連續 7 點組件中。



	元件	項目	時鐘資料		元件	項目	
時間設定用資料	D10	年(西曆)	0~99(西曆下 2 位)	→	D8018	年(西曆)	內部時鐘用 特殊資料暫存器
	D11	月	1~12	→	D8017	月	
	D12	日	1~31	→	D8016	日	
	D13	時	0~23	→	D8015	時	
	D14	分	0~59	→	D8014	分	
	D15	秒	0~59	→	D8013	秒	
	D16	星期	0(日)~6(六)	→	D8019	星期	

執行 FNC167 (TWR)命令後，內部時鐘的時間資料，立即變更為所寫入的新設時間值。因此，請先將數分鐘後數值寫入[S.]組件，待實際時間到達時再執行 TWR 命令，而且利用本命令來校正時間，則不需再使用特殊繼電器 M8015(時間停止和時間校正)。





◎ 格萊碼(GRAY CODE)相反轉換

FNC(171)			16 bits:GBIN & GBIN(P) ----- 5 steps			J1n	J2n--
D	GBIN	P	32 bits:(D)GBIN & (D)GBIN(P) ----- 9 steps				



影響旗號:



- ◆ 將 GRAY CODE 轉換成 BIN 數值的轉換傳送命令，可利用 GRAY CODE 方式的編碼器，作絕對位置的檢出。
- ◆ 指定 [S.] 為輸入(X)時，會有「掃描時間+輸入濾波器常數」的反應延遲時間。
- ◆ 使用 FNC51 (REFF)命令或改變輸入濾波器常數值 D8020 (濾波器調整)，則可消除濾波器常數部分的反應延遲時間。
- ◆ 使用 **D** GBIN 命令時，可執行最多 32 位的 GRAY CODE 相反轉換。
- ◆ 對於 [S.] 有效的數值範圍如下，
  - 16 位演算時：0~32,767
  - 32 位演算時：0~2,147,483,647

## ◎ 接點型比較命令演算開始 LD ※

FNC(224~230)		16 bits: ----- 5 steps			J1n	J2n--
D	LD ※	32 bits: ----- 9 steps				

※ :=, >, <, <>, ≤, ≥

Operands:  $\left\langle \begin{array}{c} \text{[S1.] [S2.]} \\ \text{K,H KnX KnY KnM KnS T C D V,Z} \end{array} \right\rangle$


Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

影響旗號:

- ◆ 2 個來源運算元的內容做 BIN 比較，對應比較的結果，執行後段的順序程式。LD ※ 為連接母線的接點型比較命令。

FNC No.	16 位命令	32 位命令	導通條件	非導通條件
224	LD =	<b>D</b> LD =	[S1.] = [S2.]	[S1.] ≠ [S2.]
225	LD >	<b>D</b> LD >	[S1.] > [S2.]	[S1.] ≤ [S2.]
226	LD <	<b>D</b> LD <	[S1.] < [S2.]	[S1.] ≥ [S2.]
228	LD <>	<b>D</b> LD <>	[S1.] ≠ [S2.]	[S1.] = [S2.]
229	LD ≤	<b>D</b> LD ≤	[S1.] ≤ [S2.]	[S1.] > [S2.]
230	LD ≥	<b>D</b> LD ≥	[S1.] ≥ [S2.]	[S1.] < [S2.]





- ◆ 當來源資料 [S1.][S2.] 的最上位位(16 位命令: b15, 32 位命令: b31)為 1 時，視為負值來執行比較。
- ◆ 使用 32 位的計數器 (C200~) 做比較時，必須使用 32 位命令來執行。若使用 16 位命令做比較，則會發生程式異常或演算異常。

◎ 接點型比較命令串聯接續 AND=, AND>, AND<, AND<>, AND<=, AND>=

FNC(232~238)		16 bits: ----- 5 steps			J1n	J2n--
D	AND ※	32 bits: ----- 9 steps				


※ :=, >, <, <>, ≤, ≥



影響旗號:

◆ 2 個來源運算元的內容做 BIN 比較，對應比較的結果，執行後段的順序程式。AND ※ 為和其他接點串聯連接的接點型比較命令。

FNC No.	16 位命令	32 位命令	導通條件	非導通條件
232	AND =	<b>D</b> AND =	[S1.] = [S2.]	[S1.] ≠ [S2.]
233	AND >	<b>D</b> AND >	[S1.] > [S2.]	[S1.] ≤ [S2.]
234	AND <	<b>D</b> AND <	[S1.] < [S2.]	[S1.] ≥ [S2.]
236	AND <>	<b>D</b> AND <>	[S1.] ≠ [S2.]	[S1.] = [S2.]
237	AND ≤	<b>D</b> AND ≤	[S1.] ≤ [S2.]	[S1.] > [S2.]
238	AND ≥	<b>D</b> AND ≥	[S1.] ≥ [S2.]	[S1.] < [S2.]





- ◆ 當來源資料 [S1.][S2.] 的最上位位(16 位命令:b15，32 位命令:b31)為 1 時，視為負值來執行比較。
- ◆ 使用 32 位的計數器(C200~)做比較時，必須使用 32 位命令來執行。若使用 16 位命令做比較，則會發生程式異常或演算異常。

◎ 接點型比較命令並聯接續 OR=, OR>, OR<, OR<>, OR<=, OR>=

FNC(240~246)		16 bits: ----- 5 steps			J1n	J2n--
D	OR ※	32 bits: ----- 9 steps				


※ :=, >, <, <>, ≤, ≥



影響旗號:

- ◆ 2 個來源運算元的內容做 BIN 比較，對應比較的結果，執行後段的順序程式。OR ※ 為連接母線的接點型比較命令。

FNC No.	16 位命令	32 位命令	導通條件	非導通條件
240	OR =	<b>D</b> OR =	[S1.] = [S2.]	[S1.] ≠ [S2.]
241	OR >	<b>D</b> OR >	[S1.] > [S2.]	[S1.] ≤ [S2.]
242	OR <	<b>D</b> OR <	[S1.] < [S2.]	[S1.] ≥ [S2.]
244	OR <>	<b>D</b> OR <>	[S1.] ≠ [S2.]	[S1.] = [S2.]
245	OR ≤	<b>D</b> OR ≤	[S1.] ≤ [S2.]	[S1.] > [S2.]
246	OR ≥	<b>D</b> OR ≥	[S1.] ≥ [S2.]	[S1.] < [S2.]



- ◆ 當來源資料 [S1.][S2.] 的最上位位 (16 位命令:b15, 32 位命令:b31) 為 1 時，視為負值來執行比較。
- ◆ 使用 32 位的計數器 (C200~) 做比較時，必須使用 32 位命令來執行。若使用 16 位命令做比較，則會發生程式異常或演算異常。

## Note