



### ◎ 無目標運轉中具斜率變速 (PLSV)


◆圖示(一) 無目標運轉中具斜率變速




◆接線圖



◆圖示(二) 無目標運轉中不具斜率變速




◆指令:



◆動作說明

X10 ↓↓ - 啟動    X12 ↓↓ - 變速    X14 ↓↓ - 變速    X16 ↓↓ - 停止

◆程式



註:

\*1: M8132=0 具斜率運動(如圖一)，M8132=1 不具斜率運動(如圖二)

\*2: 此例系統佔據 D100, D102, D104，不可做為其它用途。